

Электронные весы

72-1100 Ручные электронные весы безмен



Питание: батарейки AAA - 2 шт.
Предел взвешивания - 50 кг.
Точность взвешивания - 10 г.
Выбор единиц измерения
Запоминание веса тары
Автовывключение при отсутствии взвешивания

72-1103 Ручные весы безмен (цвет синий)



Питание: батарейки AAA - 2 шт.
Предел взвешивания - 50 кг.
Точность взвешивания - 10 г.
Выбор единиц измерения
Запоминание веса тары
Автовывключение при отсутствии взвешивания

72-1101 Ручные электронные весы безмен



Предел взвешивания - 50 кг.
Точность взвешивания - 10 г.
Выбор единиц измерения
Запоминание веса тары
Автовывключение при отсутствии взвешивания

72-1001 Электронные весы



Предел взвешивания: 200 грамм.
Точность 0,01 гр.
Единицы измерения: граммы, унции, караты.
Автоматическая калибровка.
Функция автоматического отключения 30 сек.
Функция учета веса тары.
Защита от перегрузки.
Платформа из нержавеющей стали.

72-1002 Электронные весы



Предел взвешивания: 500 грамм.
Точность 0,01 гр.
Единицы измерения: граммы, унции, караты.
Автоматическая калибровка.
Функция автоматического отключения 30 сек.
Функция учета веса тары.
Защита от перегрузки.
Платформа из нержавеющей стали.

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес rtx@nt-rt.ru
веб-сайт rextex.nt-rt.ru